




Consorzio Acquedottistico Marsicano

Prot. 16448LI 15 OTT, 2015

A Sua eccellenza Il Prefetto di Rieti  
 Ufficio Territoriale del Governo  
 Piazza Cesare Battisti n.10  
 02100 Rieti RI 0746-299437 - 299666

Comune di  
**CARSOLI (AQ)**

Arrivo

Prot. N° 0008593 del 15-10-2015

Cat. 1 Classe 1



A Sua Eccellenza Il Prefetto dell'Aquila  
 Ufficio Territoriale del Governo  
 67100 L'Aquila 0862-438666

Alla Regione Lazio  
 Area Risorse Idriche - Servizio Gestione Acquedotti  
 Gruppo Acquedottistico Reatino Cicolano  
 Via E. Micangeli n.20 Borgorose RI  
 0746-314932

Ai Sigg.ri Sindaci  
 Del Comuni di:

Borgorose	0746-314935
Collalto Sabino	0765-98192
Collegiove	0765-939003
Fiamignano	0746-53029 - 522005 €
Marcetelli	0765-798082
Nespolo	0765-988811
Pescorocchiano	0746-338047
Petrella Salto	0746-521993
Cappadocia (per fraz. Verrecchie)	0863-670232
Tagliacozzo	0863-614227
S.Marie	0863-679722
Carsoli	0863-995412
Pereto	0863-907476
Oricola	0863-996529
Rocca di Botte	0863-998017

Trasmissione tramite fax

OGGETTO: **COMUNICAZIONE per "acqua torbida" - Interruzione del flusso idrico.**

Si porta a conoscenza che a causa delle avverse condizioni meteo della passata notte e quelle in atto si è determinato un innalzamento del valore di torbidità presso le sorgenti ~~Liri, Verrecchie, Rio Sonno, Rianza, Fiolo~~ a servizio dei comuni di ~~Liri, Verrecchie, Rio Sonno, Rianza, Fiolo~~ epigrafe.

Tale innalzamento del parametro ha attivato il sistema di controllo con la conseguente chiusura automatica delle sorgenti (attualmente Liri, Verrecchie, Rio Sonno e Fiolo) e la temporanea interruzione del flusso idrico addotto sui principali serbatoi a servizio dei comuni in indirizzo.

Questo CAM SpA ha attivato rapidamente tutte le procedure previste per monitorare l'evento e cercare di garantire comunque il servizio.

Le Amministrazioni interessate sono pregate di divulgare tale notizia alla popolazione servita con preghiera di dare riscontro a questo CAM SpA.

Sarà cura dello scrivente informare tempestivamente tutti quanti in indirizzo non appena verrà ripristinata la normale attività di erogazione.

A disposizione per chiarimenti e/o informazioni, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Settore  
 Geom. Roberto Camasso

Il Dirigente Tecnico  
 Ing. Giuseppe Venturini