



Prot. n° 13925 del 27/07/2016

Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

Comune di
CARSOLI (AQ)

Arrivo

Prot. N° 0007041 del 27-07-2016

Cat. 1 Classe 1



Prefettura di Rieti
Ufficio Territoriale del Governo
02100 0745 299437

Prefettura di L'Aquila
Ufficio Territoriale del Governo
02100 0862 438666

Regione Lazio
Area Risorse Idriche – Servizio Gestione Acquedotti
Gruppo Acquedottistico Reatino Cicilano
Via E. Micangeli 20 – Borgorose (RI) 0746 314932

Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente
Area Risorse Idriche – Servizio Gestione Acquedotti
Via del Tintoretto 432 – 00145 Roma 06 51689218

Ai Comuni di
Borgorose 0746 314935
Collalto Sabino 076598192
Collegiove 0765939003
Fiamignano 0746 63029
Marcelletti 0765 798082
Nespolo 0765 988811
Pescorocchiano 0746 338047
Petrella Salto 0746 521993
Cappadocia 0863 670232
Tagliacozzo 0863 614227
Santa Marie 0863 679722
Carsoli 0863 995412
Pereto 0863 907476
Oricola 0863 996529
Rocca di Botte 0863 998017

Oggetto: Interruzione centrale di sollevamento "Liri" – causa guasto elettrico. Rioristino funzionalità. Comunicazione urgente.

Si comunica che alle ore 19:30 del 26/07/16, a causa degli eventi atmosferici che hanno colpito la zona, si è verificato un guasto elettrico che ha provocato il fermo della centrale di sollevamento "Liri", con l'interruzione del flusso idrico addotto agli accumuli dei comuni e delle località servite.

Alle ore 05:30 di questa mattina è stato ripristinato il regolare funzionamento della centrale Liri, pertanto potranno verificarsi eventuali disservizi nelle successive 24 ore dal ripristino del servizio.

A disposizione per eventuali informazioni, si pongono cordiali saluti.

Avezzano, li 27/07/2016



Il Dirigente Tecnico e A.D.

Ing. Giuseppe Venturini

Documento: Interruzione centrale di sollevamento "Liri" – causa guasto elettrico. Rioristino funzionalità. Comunicazione urgente.

Data: 27/07/2016

Redatto da: geom. De Cristofaro Alessandro
Riferimenti: a.dechristofaro@cam-spa.com

Pagina 1 di 1