

Prot. 12883

Li 25 AGO. 2017

Al Sua Eccellenza il Prefetto di Rieti
Dott. Valter Crudo
Ufficio Territoriale del Governo
Piazza Cesare Battisti n.10
02100 Rieti RI 0746-299437

Al Sua Eccellenza il Prefetto di L'Aquila
Dott. Linardi Giuseppe
Ufficio Territoriale del Governo
67100 L'Aquila 0862-438666

Alla Regione Lazio
Area Risorse Idriche – Servizio Gestione
Acquedotti Gruppo Acquedottistico Reatino
Cicolano
Via E. Micangeli n.20 Borgorose RI
0746-314932



Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente
Area Risorse Idriche – Servizio Gestione Acquedotti
Via del Tintoretto n.432 00145 Roma
06-51689218

Spett.le
ERSI Abruzzo
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'Aquila

Spett.le **EGATO**
Via Marruvio 73,
67051 Avezzano AQ

Ai Sindaci dei Comuni di:
Borgorose
Collalto Sabino
Collegiove
Fiamignano
Marcegliano
Nespolo
Pescorocchiano
Petrella Salto
Camerata Nuova
Cappadocia
Tagliacozzo
S.Marie
Carsoli
Pereto
Oricola
Rocca di Botte

Trasmissione tramite mail Pec

OGGETTO: Guasto tecnico centrale di sollevamento del "Liri"

Si informano le S.S.L.L. che nella tarda serata di ieri, si è verificato un guasto elettromeccanico presso la centrale di sollevamento del Liri che ha provocato una diminuzione del pompaggio addotto sull'intero acquedotto.

I tecnici del CAM intervenuti tempestivamente, hanno provveduto alle manutenzioni di che trattasi terminando le stesse alle ore 03:00 del mattino e riportando il pompaggio al regolare esercizio.

Tale evento sicuramente avrà ripercussioni per la giornata di oggi e quella di domani, sull'approvvigionamento idrico dell'intero sistema acquedottistico che già è in forte crisi a causa delle forte riduzione della risorsa a disposizione.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni e l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Qualsiasi disservizio può essere segnalato presso la sede del CAM SpA rispondente ai numeri di telefono 0863-4589200 (orario d'ufficio) 0863-09030 h.24 - fax 4589213.

Il Resp. Dell'Ufficio Tecnico (Reti di Adduzione e captazione)
Geom. Roberto Camasso



Il Dirigente del CAM SpA
Ing. Leo Orsini

